

Lesnické pásmo Spencer

15m/20m/25m



Popis

Lesnické ocelové měřicí pásmo pro dřevorubce v pevném kovovém pouzdře. Pásmo má plně automatické navíjení. Je vybaveno karabinkou pro snadné uvolnění.

Použití

Při automatickém navíjení pásma přidržujte pásku vždy prsty. Zabraňte přetáčení, zprohýbání a lámaní pásky. Pásku udržujte čistou, především zabraňte znečištění pryskyřicí. Pásmo je z výroby promazáno, jednou měsíčně promažte prostřední otvor. Jednou ročně pásma vyjměte, vyčistěte a namažte. Čistěte bavlněným hadříkem namočeným v petroleji.

Seřízení pružiny

Napnutí pásky je továrně nastaveno, není třeba ho ihned měnit. V případě, že je potřeba nastavení pružiny upravit, uvolněte šest šroubů na krytu pružiny. Pro zvýšení napnutí pružiny otočte ve směru hodinových ručiček o 2-3 otočky, pro snížení napnutí pružiny otočte proti směru hodinových ručiček o 2-3 otočky. **Napnutí pružiny nastavujte při vytažení pásma na 15m/20m/25m. Pásma nevytahujte více než 15m/20m/25m, jinak dojde k poškození pružiny!**

Výměna pásky

Uvolněte šrouby krytu pružiny, kryt pružiny nechte protáčet, dokud nedojde k uvolnění pružiny. Uvolněte centrální šroub a vyjměte pásku. Vložte novou pásku nepotíštěnou stranou proti nylonové tyčince a potištěnou stranou proti středu. Zajistěte šrouby. Otočte krytem pružiny ve směru šipky o 8 otáček. Vytáhněte pásma na 15m/20m/25m a dotáhněte ještě o 2-3 otáčky. Pokud je možné v max. poloze pásma ještě povytáhnout, pootočte krytem ve směru šipky. Když je napnutí pásma nastaveno, pásma naviňte a dotáhněte všechny šrouby.